



Электротехнический завод «КВТ», Россия, г. Калуга

Пресс гидравлический ручной алюминиевый угловой для пробивки отверстий в стальных листах

Профессиональная серия

Паспорт модели:

ПГРОу-60А (КВТ)

www.kvt.su

Назначение

Пресс гидравлический ручной угловой алюминиевый **ПГР0у-60А (КВТ)** предназначен для пробивки отверстий в стальных листах. Поворотная рабочая головка позволяет выполнять работы по пробивке отверстий в труднодоступных местах.

Комплект поставки

Пресс гидравлический	1 шт.
Сменные перфоформы	8 шт.
Втулка	1 шт.
Шпилька диаметром 20мм	1 шт.
Шпилька ступенчатая 11/20 мм	2 шт.
Ремкомплект.	1 шт.
Пластиковый кейс	1 шт.
Паспорт	1 шт.

Технические характеристики

Диаметры пробиваемых отверстий, мм	16,2; 18,6; 20,5; 22,5; 25,4; 28,3; 37,0; 47,0
Толщина пробиваемого листа, мм	3
Максимальное усилие, т	10
Ход поршня, мм	25
Рабочая жидкость	Гидравлическое всесезонное масло "КВТ"*
Поворот рабочей головы	360°
Объем масла, мл	70
Вес инструмента/ комплекта, кг.	2,1/5,9
Габаритные размеры кейса, мм	450x300x95
Совместимость с наборами перфоформ	МПО, НМПО-PG, НМПО-MG, НМПО-116


* допускается применение масел ВМГЭ или АМГ-10, в зависимости от температуры окружающей среды.

Устройство, принцип и порядок работы


Пресс гидравлический ручной алюминиевый угловой для пробивки отверстий в стальных листах **ПГР0у-60А(КВТ)** состоит из плунжерного насоса и рабочей головки, в которую устанавливаются матрица и пuhanсон. Нагнетание масла в рабочую полость происходит по действию возвратно-поступательных движений рукоятки. Под давлением масла поршень перемещает пuhanсон, который пробивает отверстие входя в сопряжение с матрицей. Дроссельный винт обеспечивает сброс давления. Возврат поршня при сбросе давления происходит под действием пружины.




! В момент когда отверстие пробито, прекратить нагнетать давление - это может привести к врезанию пuhanсона в матрицу и повреждению режущих кромок пuhanсона. Не превышайте технические возможности инструмента.




Пробивка отверстия диаметром 16,2; 18,6; 20,5; 22,5; 25,4 мм




Просверлите в листе направляющее отверстие диаметром 11 мм




Закрутите ступенчатую шпильку в поршень. На шпильку установите опорную втулку




Поверх опорной втулки установите матрицу с маркировкой из вышеперечисленного ряда




Установите лист по направляющему отверстию и поверх него пuhanсон




Поверните дроссельный винт в положение «Закрыть»



Работая подвижной рукояткой, пробейте отверстие




Для сброса давления поверните дроссельный винт в положение «Открыть»




Демонтируйте пuhanсон и матрицу. Удалите из матрицы отходы пробиваемого материала


Пробивка отверстия диаметром 28,3; 37,0; 47,0 мм




Пробейте отверстие диаметром 20,5 мм, как показано на стр. 3 (см. выше)




Закрутите шпильку диаметром 20 мм в поршень. На шпильку установите опорную втулку




Поверх опорной втулки установите матрицу с маркировкой из вышеперечисленного ряда




Установите лист по направляющему отверстию и поверх него пuhanсон




Поверните дроссельный винт в положение «Закрыть»



Работая подвижной рукояткой, пробейте отверстие




Для сброса давления поверните дроссельный винт в положение «Открыть»




Демонтируйте пuhanсон и матрицу. Удалите из матрицы отходы пробиваемого материала

Порядок замены масла




Поверните дроссельный винт в положение «Открыто»




Открутите неподвижную рукоятку



Откройте резиновую емкость и слейте отработанное масло.



Залейте новое масло до заполнения резиновой емкости. Не допускайте попадания воздуха.



Закройте резиновую емкость. Закрутите рукоятку и прокачайте инструмент



Если давление не создается, проверьте уровень масла, при необходимости долейте.

Ремонт и обслуживание

- Не допускайте попадания грязи в гидроцилиндр и на плунжер.
- Не допускайте повреждения посадочных резьбовых поверхностей для установки матриц и пuhanсонов.
- При обнаружении утечки масла, проверьте уплотнительные кольца, используйте ремкомплекты для их замены.
- Если инструмент хранился при температуре ниже -15°C перед работой выдержите его 2-3 часа при температуре не ниже +10°C.

Хранение и транспортировка

- Храните инструмент в кейсе, в сухом помещении.
- При длительном хранении участки, подверженные коррозии, обработайте противокоррозионным составом.
- При транспортировке не подвергайте ударом, оберегайте от воздействия влаги и попадания атмосферных осадков.

Правила гарантийного обслуживания

Уважаемые покупатели!

Мы непрерывно работаем над повышением качества обслуживания своих клиентов. Если у вас возникли какие-либо проблемы с инструментом, мы всегда рассмотрим ваши претензии и сделаем все возможное для их удовлетворения.

Гарантийный срок - 36 месяцев со дня продажи инструмента.

Сохраняйте документы, прилагаемые к изделию при продаже (товарно-кассовый чек, паспорт инструмента).

Сервисный центр

г. Москва,
ул. Электродная, 11, стр. 18,

Тел. (495) 660-53-35

Сведения о приемке

Пресс гидравлический ручной алюминиевый угловой для пробивки отверстий в стальных листах **ПГРОу-60А (КВТ)**

Штамп ОТК

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию инструмента без уведомления.

Соответствует техническим условиям ТУ 4834-019-97284872-2006.
Признан годным для эксплуатации.