



Электротехнический завод «КВТ», Россия, г. Калуга

# Пресс гидравлический ручной поворотный алюминиевый для пробивки отверстий в стальных листах



Профессиональная серия

Паспорт модели:

**ПГРОп-60А (КВТ)**



[www.kvt.su](http://www.kvt.su)

## Назначение

Пресс гидравлический ручной поворотный алюминиевый **ПГРОп-60А (КВТ)**, предназначен для пробивки отверстий в стальных листах.

Дополнительные аксессуары - матрицы для пробивки отверстий: НМПО, МПО.

## Комплект поставки

Пресс гидравлический . . . . .	1 шт.
Сменные перфоформы . . . . .	8 шт.
Втулка . . . . .	1 шт.
Шпилька диаметром 20мм . . . . .	1 шт.
Шпилька ступенчатая 11/20 мм . . . . .	2 шт.
Ремкомплект. . . . .	1 шт.
Пластиковый кейс . . . . .	1 шт.
Паспорт . . . . .	1 шт.

## Технические характеристики


Диаметры пробиваемых отверстий, мм	16,2; 18,6; 20,5; 22,5; 25,4; 28,3; 37,0; 47,0
Толщина пробиваемого листа, мм	3
Максимальное усилие, т	10
Ход поршня, мм	25
Поворот рабочей головы	2 степени свободы: 180° и 360°
Рабочая жидкость	Гидравлическое всесезонное масло
Объем масла, мл	70
Вес инструмента	2.2
Габаритные размеры кейса, мм	450x300x95
Совместимость с наборами перфоформ	МПО, НМПО-PG, НМПО-MG, НМПО-116

\* допускается применение масел ВМГЗ или АМГ-10, в зависимости от температуры окружающей среды.

## Устройство, принцип и порядок работы


Пресс гидравлический ручной поворотный алюминиевый для пробивки отверстий в стальных листах **ПГРОп-60А (КВТ)**, состоит из плунжерного насоса и рабочей головы, в которую устанавливаются матрица и пuhanсон.

Нагнетание масла в рабочую полость происходит под действием возвратно-поступательных движений рукоятки. Под давлением масла поршень перемещает пuhanсон, который пробивает отверстие входя в сопряжение с матрицей. Дроссельный винт обеспечивает сброс давления. Возврат поршня при сбросе давления происходит под действием пружины.




В момент когда отверстие пробито, прекратите нагнетать давление - это может привести к врезанию пuhanсона в матрицу и повреждению режущих кромок пuhanсона. Не превышайте технические возможности инструмента.


## Пробивка отверстия диаметром 16,2; 18,6; 20,5; 22,5; 25,4 мм




Просверлите в листе направляющее отверстие диаметром 11 мм




Закрутите ступенчатую шпильку в поршень. На шпильку установите опорную втулку




Поверх опорной втулки установите матрицу с маркировкой из вышеперечисленного ряда




Установите лист по направляющему отверстию и поверх него пuhanсон




Поверните дроссельный винт в положение «Закрыть»



Работая подвижной рукояткой, пробейте отверстие




Для сброса давления поверните дроссельный винт в положение «Открыть»




Демонтируйте пuhanсон и матрицу. Удалите из матрицы отходы пробиваемого материала


## Пробивка отверстия диаметром 28,3; 37,0; 47,0 мм




Пробейте отверстие диаметром 20,5 мм, как показано на стр. 3 (см. выше)




Закрутите шпильку диаметром 20 мм в поршень. На шпильку установите опорную втулку




Поверх опорной втулки установите матрицу с маркировкой из вышеперечисленного ряда




Установите лист по направляющему отверстию и поверх него пuhanсон




Поверните дроссельный винт в положение «Закрыть»



Работая подвижной рукояткой, пробейте отверстие




Для сброса давления поверните дроссельный винт в положение «Открыть»




Демонтируйте пuhanсон и матрицу. Удалите из матрицы отходы пробиваемого материала


## Порядок замены масла



Поверните дроссельный винт в положение «Открыто»




Открутите неподвижную рукоятку



Откройте резиновую емкость и слейте отработанное масло.



Залейте новое масло до заполнения резиновой емкости. Не допускайте попадания воздуха.



Закройте резиновую емкость. Закрутите рукоятку и прокачайте инструмент



Если давление не создается, проверьте уровень масла, при необходимости долейте.

## Ремонт и обслуживание

- Не допускайте попадания грязи в гидроцилиндр и на плунжер.
- Не допускайте повреждения посадочных резьбовых поверхностей для установки матриц и пuhanсонов.
- При обнаружении утечки масла, проверьте уплотнительные кольца, используйте ремкомплекты для их замены.
- Если инструмент хранился при температуре ниже -15°C перед работой выдержите его 2-3 часа при температуре не ниже +10°C.

## Хранение и транспортировка

- Храните инструмент в кейсе, в сухом помещении.
- При длительном хранении участки, подверженные коррозии, обработайте противокоррозионным составом.
- При транспортировке не подвергайте ударом, оберегайте от воздействия влаги и попадания атмосферных осадков.

## Правила гарантийного обслуживания

### Уважаемые покупатели!

Мы непрерывно работаем над повышением качества обслуживания своих клиентов. Если у вас возникли какие-либо проблемы с инструментом, мы всегда рассмотрим ваши претензии и сделаем все возможное для их удовлетворения.

### Гарантийный срок - 36 месяцев со дня продажи инструмента.

Сохраняйте документы, прилагаемые к изделию при продаже (товарно-кассовый чек, паспорт инструмента).

## Сервисный центр

г. Москва,  
ул. Электродная, 11, стр. 18,

Тел. (495) 660-53-35

## Сведения о приемке

Пресс гидравлический ручной поворотный алюминиевый для пробивки отверстий в стальных листах

### ПГРОп-60А (КВТ)

## Штамп ОТК

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию инструмента без уведомления.

Соответствует техническим условиям ТУ 4834-019-97284872.

Признан годным для эксплуатации.