ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Зажимов натяжных спиральных типа HCO–Dmin/DmaxП-14(17)

1. Введение

Зажим натяжной спирального типа разработан и изготовлен ЗАО «Электросетьстройпроект»

Адрес: Москва, 127566, Высоковольтный пр., 1, стр. 36;

тел. (495) 234-71-20, факс: (495) 234-71-08.

Настоящая инструкция содержит правила монтажа натяжного спирального зажима марки **HCO–Dmin/DmaxII-14(17).**

2. Назначение, маркировка

Зажимы натяжные спирального типа **HCO–Dmin/DmaxII-14(17)** (ТУ 3449-015-27560230-2006) предназначены для анкерного крепления оптического кабеля самонесущего неметаллического (ОКСН) на опорах ВЛ, связи, городского электрохозяйства (уличного освещения, наземного электротранспорта), элементах зданий и сооружений при длине пролетов до 110 м.

Зажимы изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ, категории 1 по ГОСТ 15150. Зажим сопрягается со стандартной сцепной арматурой.

Маркировка **HCO–Dmin/Dmax**Π-14(17):

HCO — зажим натяжной спиральный для оптического кабеля;

Dmin/Dmax — минимальный и максимальный диаметры удерживаемого кабеля;

 Π — наличие протектора;

14 — модификация зажима (14 – для ОКСН);


(17) — в скобках указана прочность заделки оптического кабеля в зажиме в кН — не менее 17 кН для зажимов данной марки.

Пример условного обозначения натяжного спирального зажима с протектором для ОКСН с номинальными диаметрами от 14,1 мм до 14,4 мм и прочностью заделки не менее 17 кH: HCO- $14,1/14,4\Pi$ -14(17).

3. Конструкция

В комплект поставки входят (см. рис.1):

- силовая прядь, состоящая из спиралей;
- протектор;
- коуш К-25 (ТУ 4991-013-27560230-95).



Протектор выполняется в виде нескольких (3-4х) прядей спиралей, монтируемых непосредственно на кабель. Концы прядей протектора отогнуты от кабеля для предотвращения повреждения оболочки кабеля. Силовая прядь представляет собой U—образную прядь спиралей, монтируемую на протектор. Силовая прядь и пряди протектора, изготовленные из стальной проволоки с защитным покрытием, проклеиваются компаундом, на внутреннюю поверхность прядей наносится абразив. Конструкция зажима обеспечивает необходимую прочность заделки оптического кабеля (ОК) и не влияет на его оптические свойства.

Зажим может быть смонтирован на кабеле только указанного в маркировке диаметра! Перемонтаж запрещен!!!

4. Последовательность монтажа зажима

4.1. Установка протектора на кабель.

- 4.1.1. Очистить и протереть кабель в месте установки протектора.
- 4.1.2. Навить на кабель одну из прядей протектора, начиная от середины, отмеченной цветовой меткой (см. рис. 2). Допускается навивать первую прядь протектора от конца.




Рис. 2

4.1.3. Остальные пряди монтировать, начиная от края, отмеченного цветовой меткой, таким образом, чтобы каждая последующая при монтаже прижималась к предыдущей (см. рис.3). После монтажа последней пряди протектора между прядями обязательно должен оставаться зазор («Технологический зазор» см.рис. 4).



Рис. 3



Рис. 4

4.2. Установка силовой пряди.

4.2.1. Приложить силовую прядь зажима с установленным коушем ветвями к протектору так, чтобы ось (палец) коуша находилась примерно в 12...15 см от конца протектора, со стороны шлейфа. Навить одну ветвь силовой пряди на длину двух шагов, начиная с сечения, отмеченного меткой (см.рис. 5).



Рис. 5

4.2.2. Навить вторую ветвь силовой пряди на протектор на длину двух шагов между витками навитой первой ветви (см.рис. 6).



Рис. 6

4.2.3. Далее, поочередно, по полшага навить обе ветви силовой спирали на протектор до конца, следя за тем, чтобы обе ветви ложились равномерно и без перехлестов (см.рис.7, 8).





Рис. 8

Общий вид смонтированного на кабеле зажима приведен на рис. 9.




Рис. 9

Примечание:

Допускается применение монтажного инструмента (например, отвертки) при монтаже концевых участков прядей протектора и ветвей силовой пряди.

Зам.начальника ИЛ Контактный телефон

Инженер отдела РИиТ Контактный телефон

Жигулин С.В. (495) 727-43-49 доб.128

Первушин С.А. (495) 727-43-43 доб.354